



Duster I (H79), MOTOR DIESEL DCI 1.5, TL8, OV369
UU1HSDADG52765928



CONFIGURATIE VEHICUL

Versiune

 Modificare

FAMILIE	DUSTER 1 (X79)
TIP CAROSERIE	SUV 5 UȘI (H79)
DATĂ DE FABRICAȚIE VEHICUL	2015-04-20 (2015-04-20)
NUMĂR DE FABRICAȚIE VEHICUL	A898773 (A898773)
NIVEL DE ECHIPARE	NIVEL DE ECHIPARE E2 (E2)
NIVEL MOTORIZARE	NIVEL MOTORIZARE MD (MD)
PERIOADĂ DOCUMENTARĂ	DOCUMENTARY PERIOD 2013 (PE2013)
FAZĂ DOCUMENTARĂ	FAZĂ DOCUMENTARĂ 2 (PHAS2)
SERII SPECIALE/ECHIPAMENT SUPLIMENTAR	EQUIPEMENT PRODUCT A01 (ENPA01)
LIMITED EDITION ADDITIONAL DEFIN	WITHOUT DEFINITION SUPPLE (SAN913)
BRAND DESIGNATION	DACIA (APL05)
COD DE RECEPȚIE COMUNITARĂ	E2*2001/116*0314*75
TAPV	HSMD

Caroserie

 Modificare

TIP	STANDARD (STANDA)
BODY REINFORCEMENT	WITH PROTECTION PEDESTRIA (CHCPI
EMISSION REDUCTION SERVICE	COMPLEMENTARY OBJECT (SAND48)
BODY COLOR	ICE WHITE BC (OV369)

Motor

 Modificare

TIP MOTOR	MOTOR DIESEL DCI 1.5 (K9K)
TIP PLUS INDICE MOTOR	858 INDEX (858)
DATĂ DE FABRICAȚIE MOTOR	2015-04-09 (2015-04-09)
NUMĂR DE FABRICAȚIE MOTOR	D075442 (D075442)
POWER IN DIN HP / KW	081 KW POWER (081KW)
ENGINE CAPACITY	1461 CM3 ENGINE CAPACITY (1461CC)
COLD STARTING ASSISTANCE	CONTEXT CRITERIOM (SAN806)
STOP AND START	CONTEXT CRITERIOM (SAND64)
CRUISE CONTROL/SPEED LIMITER	WITHOUT CRUISE CONTROL (SSRV)
ENERGY SMART MANAGEMENT	COMPLEMENTARY OBJECT (SAND78)
ENGINE QUICK WARNING DEVICE	PASSENGER COMPARTMENT HEA (CTH
TIP DE CARBURANT SAU DE ENERGIE	DIESEL (DIESEL)
ENGINE ENERGY EQUIPMENT	WITHOUT GAS SUB-ASSEMBLY (SPRGA
PREFILTRU DE CARBURANT.	FĂRĂ FILTRU EXTERIOR LA POMPĂ (SS
APPROVAL TYPE	NORMAL APPROVAL (HRGNM)
EMISSION CONTROL STANDARD	EMIS CONT EURO5 OBD IUPR (E05R)
FILTRU DE PARTICULE	CU FILTRU DE PARTICULE (AVFAP)
COMPLEMENT MEDIU MOTOR	FILTRU DECANTOR DIESEL (DECANTOF

Secondary Engine

 Modificare

ENGINE_2 MANUFACTURING DATE	
ENGINE_2 MANUFACTURING NUMBER	

Transmisie

 Modificare

TIP CUTIE DE VITEZE	CUTIE DE VITEZE MECANICĂ CU 6 TREI
INDICE CUTIE DE VITEZE	005 INDEX (005)
DATĂ DE FABRICAȚIE CUTIE DE VITEZE	2015-04-16 (2015-04-16)
NUMĂR DE FABRICAȚIE CUTIE DE VITEZE	B081131 (B081131)
TIP TRANSMISIE	4 WHEELS DRIVE TRANSMISSI (TR4X4)
GEARBOX TYPE/NUMBER OF GEARS	6-GEAR MANUAL GEARBOX (BVM6)

Baterie de tractiune

 Modificare

BATTERY LEVEL TRACTION	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN972)
DATĂ DE FABRICAȚIE BATERIE DE TRACȚIUNE	
NUMĂR DE FABRICAȚIE BATERIE DE TRACȚIUNE	
PRICING	COMPLEMENTARY OBJECT (NOH02)

POZIȚIE VOLAN	STÂNGA (DG)
TIP CLIMAT	CLIMAT TEMPERAT (TEMP)
CLIMATIC CONSTRAINT HOT COUNTRY	CLIMAT CONSTR WARM COUN 1 (CCPC)
DRIVER'S HANDBOOK	RUMANIAN GLOVE BOX LITERA (NOTRC)
ON-BOARD WARRANTY/SERVICES	SERVICES BOOKLET (DAVEB1)
ȚAR,, FIȚE GAM,,	GATHERING COUNTRY 25 (RP25)
GEOGRAPHICAL COUNTRY	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN328)
COD PARTICULARITĂȚI TEHNICE.	CONTEXT CRITERIOM (SAN393)
ȚARĂ CU CENTRU SERVIC	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN547)
ȚARĂ TEHNICO-LEGISLATIV	TECHNICAL REG : RP25 (TLRP25)
CONSTRUCȚIE CONTRAMĂRCI.	SERIES VEHICLE (WITHOUT S (SERIE)
PROTECȚII SUB CAROSERIE	WITH ANTIGRIT PROTECTION (KITGRV)
CUSTOMIZED VERSION	VERSION WITHOUT ADAPTATIO (SAN61
VEHICLE LIGHT CONVERSION	WO LIGHT ADAPTATION SVO (SANCML)
DUST PROTECTION	WITH DUST KIT (KITPOU)
WATER PROTECTION	WITH RAIN FORD RIVER KIT (KITPGR)
VEHICULE TRANSFORMATION	COMPLEMENTARY OBJECT (SAND30)

Legatura cu solul

DIRECȚIE ASISTATĂ	POWER STEERING (DA)
REGLARE ÎN ÎNĂLȚIME VOLAN	VOLAN REGLABIL PE ÎNĂLȚIME (VOLRH)
POWER STEERING	ELE PUMP POWER STEERING (GEP01)
VEHICLE DYNAMIC CONTROL	DIRECTIONAL STABILITY CON (ASRESP
SISTEM ANTIBLOCARE ROȚI	CU SISTEM ANTIBLOCARE ROȚI (ABS)
FRĂNARE ASISTATĂ	BOOSTER EMERGENCY BRAKING (AFU
PROTECȚIE DISC DE ROATĂ.	PROTECTIVE REAR BRAKE DIS (PRODI:
GREUTATE SUSPENDATĂ/TREN FAȚĂ	SPRUNG WEIGHT/FRONT AXLE2 (TAV26
MASĂ SUSPENDATĂ/TREN SPATE	SPRUNG WEIGHT/REAR AXLE 2 (TAR22
ROAD SEVERITY	TYPE OF ROAD SEVERITY 2 (TRSEV2)
TIP DE JANTĂ	16 METAL WHEEL RIMS 1 (RTOL16)
MARCĂ PNEU	TYRE BRAND: UNMARKED FITT (BANAL
DETECTARE PRESIUNE PNEURI	TYRE PRESSURE DETECTION (DPRPN)
WHEEL EMBELLISHERS	HUBCAP 01 (ENJO01)
ROATĂ DE REZERVĂ	NORMALĂ (RSNORM)
WHEELS RIMS	DIFFERENT WHEEL 01 (RDIF01)
TYPE OF TIRES	STANDARD TYRE (PNSTRD)
ANVELOPE FATA	215/65 R16 (98)T, 6.50 J 16 - 50
ANVELOPE SPATE	215/65 R16 (98)T, 6.50 J 16 - 50

OPTIONAL ANVELOPE FATA	215/65 R16 (98)T, 6.50 J 16 - 50 215/65 R16 (98)H, 6.50 J 16 - 50
OPTIONAL ANVELOPE SPATE	215/65 R16 (98)T, 6.50 J 16 - 50 215/65 R16 (98)H, 6.50 J 16 - 50
Clima / Incalzire	 Modificare
AIR CONTIONING AND HEATING SYSTE	AIR-CONDITIONING (CA)
CONDUCT,, DE AER LA LOCURILE SPATE	WITH AIR DUCT TO REAR SEA (AIRAR)
TYPE OF REFRIGERANT GAS	COMPLEMENTARY OBJECT (SANF92)
Plansa de bord / Radio-Navigatie	 Modificare
ARMONIE INTERIOARĂ	INTERIOR HARMONY 01 (HARM01)
STEERING WHEEL MATERIAL	FOAM STEERING WHEEL (VLMOUS)
STEERING SWITCH	STEERING SWITCH 1 (CDVOL1)
INSTRUMENT PANEL LIGHTING	CONTEXT CRITERIOM (SANC21)
ASISTENȚĂ LA CONDUCERE.	DRIVING ASSISTANCE : VEHI (ADAC)
UNITATE CONTOR	KILOMETRI (KM)
AVERTIZOR SONOR SUPRAVITEZĂ.	WITHOUT EXCESS SPEED HORN (SASL)
SEAT BELT REMINDER	W S BEALT NOT SECURE PASS (ALOUCC)
ECONOMIC DRIVING	WITH ECO MODE (ECOMOD)
UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION	COMPLEMENTARY OBJECT (SANE70)
LEVEL OF NAVIGATION AID	WITHOUT NAVIGATION AID (SSNAV)
TYPES OF RADIOS	RADIO 28C (RAD28C)
NAVIGATION MAP	W/O MAPPING (SSMAP)
SERVICE TMC	COMPLEMENTARY OBJECT (SANG18)
NAVIGATION/SMARTPHONE IMITATION	COMPLEMENTARY OBJECT (NOG72)
Scaune / Tapiserie	 Modificare
ÎMBRĂCĂMINTE SCAUNE	POSTAV-VELUR (DRA)
ÎMBRĂCĂMINTE SCAUNE (CONSULTAȚI NOUA PLACĂ SAU PR 101)	FABRIC SEAT-LINING N 14 (DRAP14)
SEAT HEATER AND COOLER	NON-HEATED SEAT (SGSCHA)
DRIVER SEAT TYPE	DRIVER SEAT WITH BOOSTERC (COREI)
TIP REGLARE SCAUN PASAGER FAȚĂ	SCAUN PASAGER PARTE INFERIOARĂ (
TIP TETIERĂ SPATE	3 FULL REAR HEAD RESTRAIN (3ATRPH)
TIP SCAUN SPATE	REAR BENCH SEAT FUNCTIONA (FBAN/
Iluminare / Stergere	 Modificare
REGLARE FARURI DE PE TABLOUL DE BORD	CONTEXT CRITERIOM (SAN081)
DAYTIME RUNNING LIGHTS	DAYTIME RUNNING LIGHTS 1 (FDIU1)
LUMINI DE ZI	FĂRĂ LUMINI DE ZI (SRUNLI)
FARURI ADIȚIONALE	PROIECTOR CEAȚĂ (PROJAB)
SEMNALIZATOR DE DIRECȚIE	INDICATORS WITH SIDE REPE (AVREPL

LUMINI DE MERS ÎNAPOI	CONTEXT CRITERIOM (SAN079)
TIP PORNIRE ȘTERGĂTOR	FĂRĂ LUMINI + ȘTERGĂTOR PARBRIZ A
Geamuri / Oglinzi	 Modificare
FRONT WINDSCREEN HEATER	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN057)
REAR AND SIDE WINDOW COLOR AND M	TINTED WINDOWS (VT)
WINDOWS PROTECTION	WITHOUT WINDOW PROTECTION (SPR)
TIP MACARA GEAM FAȚĂ.	ȘOFER: ELECTRIC CU IMPULSURI / PAS
TIP MACARA GEAM SPATE.	ELECTRICĂ SIMPLĂ (LVAREL)
REAR WINDOW	HEATED REAR SCREEN (LAC)
TIP RETROVIZOARE EXTERIOARE	2 ELEC OUTSIDE MIRRORS (RETROE)
COLOR OF OUTSIDE MIRROR	NON-BODY COLOURED EXTERIO (RENT)
RADAR DE PROXIMITATE FAȚĂ ȘI SPATE	FĂRĂ RADAR DE PROXIMITATE (SRDPR)
Siguranta	 Modificare
CENTURI DE SECURITATE	CENTURI RULORI REGLABILI PE ÎNĂLȚI
PRETENSIONATOR CENTURĂ DE SECURITATE	FRONT SEAT BELT WITH PRET (PTCAV)
CENTURĂ CENTRALĂ SPATE.	CENTURĂ CENTRALĂ 3 PUNCTE (CMAR)
PREAMPLASARE SCAUN FAȚĂ COPIL	SCAUN CU ISOFIX (ISOFIX)
ELEMENTE DE PROTECȚIE	DR AIRBAG (AIRBA1)
SIDE AIRBAG	FRONT SIDE AIRBAG (ABLAV)
AIRBAG PASAGER.	PASSENGER AIRBAG (ABPA01)
AIRBAG ȘOFER.	DRIVER AIRBAG 1 (ABCO01)
VEHICLE TRACKING SYSTEM	COMPLEMENTARY OBJECT (SAND41)
EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN	WITHOUT CALL FONCTION (SSCALL)
Inchidere / Alarma	 Modificare
SECURITATE UȘI	DOOR.LOCK.BY RUNNING (COPOR)
TYPE OF DOOR-OPENER REMOTE CTRL	DOOR-OPENER SYSTEM 3 (SOP03)
ANTI-THEFT DEVICES	WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE (SDPCLV)
GASOLINE FLAP TYPE	COMPLEMENTARY OBJECT (SANE48)
Echipamente Interior/Exterior	 Modificare
COMPARTIMENT DE DEPOZITARE DE PAVILION.	F.R. COMPARTIMENT DE DEPOZITARE I
COVOR SPATE - PLANȘEU	CARPET OF TRUNK (TAPCOF)
TIP DE COVOARE DE PROTECȚIE.	FĂRĂ COVOARE DE PROTECȚIE (SNST)
ACCESORII PENTRU FUMĂTORI	WITH SMOKER ACCESSORIES (AVCACF)
GALERIE / CADRU TRAPĂ	CADRU LONGITUDINAL (BARLON)
TIP PASAJE + CAPACE	FĂRĂ PASAJ SAU CAPAC (SBACH)
DEZMEMBRARE	STRIPPING TYPE 1 (STRIP1)
BODY DECAR	WITHOUT STRIPPING (SSDECA)
BODY PROTECTION ACCESSORIES	ACCESSORY BODY COLOR 1 (ACCTC1)

EXHAUST TAIL PIPE TYPE	COMPLEMENTARY OBJECT (SANA23)
OUTSIDE DOOR HANDLE TYPE	OUTS DOOR HANDLE TYPE2 (PGPRT2)
ADDITIONNAL PROVIDED SERVICE	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN270)
PRESTAȚII DIVERSE BIS	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN482)
MISCELLANEOUS BENEFITS TER	WITHOUT SERVICE TER (SPRTER)
MISCELLANEOUS BENEFITS CINQUO	COMPLEMENTARY OBJECT (SANE24)
MISCELLANEOUS BENEFITS SEPT	COMPLEMENTARY OBJECT (SANE42)
PRESTATION TWELVE	COMPLEMENTARY OBJECT (SANE78)
Diverse	
	 Modificare
ZONĂ DE GRUPARE CKD	COMPLEMENTARY OBJECT (NO031)
ANVELOPĂ CONTRAMARCĂ	WITHOUT ADAPTATION (SAN164)
PROTECȚII SPECIALE	CONTEXT CRITERIOM (SAN165)
BUȘON REZERVOR	BUȘON CU CHEIE (BOUCLE)
PLANT MARKING FOR COMPLEX START	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN577)
PLANT MARKING FOR COMPLEX START	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN578)
PLANT MARKING FOR COMPLEX START	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN579)
PLANT MARKING FOR COMPLEX START	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN582)
PLANT MARKING FOR COMPLEX START	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN584)
PLANT MARKING FOR COMPLEX START	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN585)
PLANT MARKING FOR COMPLEX START	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN589)
STARTUP CRITERIA	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN58A)
STARTUP CRITERIA	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN58C)
STARTUP CRITERIA	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN58Y)
PLANT MARKING FOR COMPLEX START	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN590)
PLANT MARKING FOR COMPLEX START	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN591)
PLANT MARKING FOR COMPLEX START	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN592)
PLANT MARKING FOR COMPLEX START	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN593)
COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT1	WITHOUT VERSION COMPLEMEN (SAN:
COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT	BASIC COMMERCIAL VERSION (VNOR)
COMMERCIAL EVENT 1	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN778)
COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT 5	WO COMMERCIAL VERSION (VSNOR)
MARKETING VERSION	COMMERCIAL VERSION (VEC252)
INVARIANT PROCESS SHEET MODEL	MODEL ROUTING SHEET (X792SU)
UZINĂ DE FABRICAȚIE VEHICUL	(A) PLANT PROD (APV001_A)
UZINĂ DE FABRICAȚIE MOTOR	(D) VALLADOLID (SPANIA) (APV002_D)
UZINĂ DE FABRICAȚIE CUTIE DE VITEZE	(B) PITEȘTI (ROMÂNIA) (APV003_B)
COMMERCIAL EVENT MANAGEMENT	COMPLEMENTARY OBJECT (SANF78)
COMMERCIAL EVENT 4	COMPLEMENTARY OBJECT (SANF80)
ELECTRONIC ARCHITECTURE	ELECTRONIC ARCHITEC T4 (AVARC1)
TECHNICAL EVOLUTION	COMPLEMENTARY OBJECT (SANG02)

ISTORIC VEICUL

TECHNICAL CRITERIA		OTS		MAINTENANCE PROGRAM		VEHICLE MAINTENANCE HISTORY	
History of Operations							
Date ⬆	km ⬆	RC	Symptom	Operation Description		OTS no.	
2018-08-23	158006			CLIENT PAYANT A TERME 23.08.2018 (A)			
2018-05-10	144707			CLIENT PAYANT A TERME 10.05.2018 (A)			
2017-11-15	123635			CLIENT PAYANT A TERME 15.11.2017 (A)			
2017-07-24	105127			CLIENT PAYANT A TERME 24.07.2017 (A)			
2017-07-10	104646			CLIENT PAYANT A TERME 10.07.2017 (A)			
2017-05-19	100717			CLIENT PAYANT A TERME 19.05.2017 (A)			
2017-01-17	80335			CLIENT PAYANT A TERME 17.01.2017 (A)			
2016-09-07	61124			CLIENT PAYANT A TERME 07.09.2016 (A)			
2016-05-25	41076			CLIENT PAYANT A TERME 25.05.2016 (A)			

Duster I (H79), MOTOR DIESEL DCI 1.5, TL8, OV369
UU1HSDADG52765928

Detalii operatii

Data	km	OTS nr.	Descriere	Incident Renault	DREU	SIGMA	Reparator	Altele
2018-08-23	158006		CLIENT CU PLATA ÎN RATE 23.08.2018 (A)	0%	0%	0%	0%	0%

Cod (manopera / piese)	Timp	Cantitate	Descriere (operatii si piese)
A0FV	0.6 h		OG dem-rem senz pres gaze eşap
77777	0.5 h		DIAGNOSTICARE CU TESTER CLIP
223211229R		1.00	*TUB

Duster I (H79), MOTOR DIESEL DCI 1.5, TL8, OV369
UU1HSDADG52765928

Detalii operatii

Data	km	OTS nr.	Descriere	Incident Renault	DREU	SIGMA	Reparator	Altele
2018-05-10	144707		CLIENT CU PLATA ÎN RATE 10.05.2018 (A)	0%	0%	0%	0%	0%

Cod (manopera / piese)	Timp	Cantitate	Descriere (operatii si piese)
0514	1.3 h		OG revizie vehicul
0025	0.1 h		OS înloc filtru habitaculu
A1RT	0.2 h		OG înloc filtru de aer
0019	0.3 h		OS înloc filtru de carburant
8082	0.2 h		OG înloc lampă pl înmatric
A0QB	0.9 h		OG înloc amortizor față
110265505R		1.00	GARNITURA BUSON G
164039594R		1.00	CARTUS FILTRU MOT
165467674R		1.00	CARTUS FILTRANT A
543026656R		1.00	AMORTIZOR FATA
543A06915R		1.00	COLECTIE TAMPON S
7703097516		1.00	BEC 12 V - 5 W
7711429184		1.00	VASELINA
8200768927		1.00	FILTRU ULEI
8201153808		1.00	FILTRU HABITACLU
RCS-771158		1.00	ULEI ELF 5L 5W30
ECOTAXA1		1.00	ECOTAXA

Duster I (H79), MOTOR DIESEL DCI 1.5, TL8, OV369
UU1HSDADG52765928

Detalii operatii

Data	km	OTS nr.	Descriere	Incident Renault	DREU	SIGMA	Reparator	Altele
2017-11-15	123635		CLIENT CU PLATA ÎN RATE 15.11.2017 (A)	0%	0%	0%	0%	0%

Cod (manopera / piese)	Timp	Cantitate	Descriere (operatii si piese)
0514	1.3 h		OG revizie vehicul
A1RT	0.2 h		OG înloc filtru de aer
0025	0.1 h		OS înloc filtru habitaculu
0019	0.3 h		OS înloc filtru de carburant
6243	0.2 h		OG D-Rx2 lamelă șterg geam fa
7324	0.5 h		OS înloc braț inf semitren fa
3035	0.9 h		OG dem-rem bară stabilizat față
3592	0.7 h		OG înloc plăcuță de frână față
110265505R		1.00	GARNITURA BUSON G
164039594R		1.00	CARTUS FILTRU MOT
165467674R		1.00	CARTUS FILTRANT A
288903296R		1.00	LAMELA STERGATOR
288903976R		1.00	LAMELA STERGATOR
410607115R		1.00	*PLACUTE FRANA
545001225R		1.00	BRAT TRANSVERSAL
546114237R		2.00	CUZINET BARA ANTI
7700410544		1.00	SIGURANTA FUZIBIL
7711422414		1.00	SOL. CURATARE FRA
8200768927		1.00	FILTRU ULEI
8201153808		1.00	FILTRU HABITACLU
RCS-5W30T		1.00	ULEI TEXACO 5W30
RCS-5W30T		1.00	ULEI TEXACO 5W30
ECOTAXA1		1.00	ECOTAXA
ECOTAXA1		1.00	ECOTAXA

Duster I (H79), MOTOR DIESEL DCI 1.5, TL8, OV369
UU1HSDADG52765928

Detalii operatii

Data	km	OTS nr.	Descriere	Incident Renault	DREU	SIGMA	Reparator	Altele
2017-07-24	105127		CLIENT CU PLATA ÎN RATE 24.07.2017 (A)	0%	0%	0%	0%	0%

Cod (manopera / piese)	Timp	Cantitate	Descriere (operatii si piese)
4055	1 h		OG dem-rem transmisie roată fa dr
5928	0.5 h		OG înloc biel retr bară stab fa
551103022R		1.00	BIELETA BARA ANTI
391009882R		1.00	TRANSMISIE DREAPT

Duster I (H79), MOTOR DIESEL DCI 1.5, TL8, OV369
UU1HSDADG52765928

Detalii operatii

Data	km	OTS nr.	Descriere	Incident Renault	DREU	SIGMA	Reparator	Altele
2017-07-10	104646		CLIENT CU PLATA ÎN RATE 10.07.2017 (A)	0%	0%	0%	0%	0%

Cod (manopera / piese)	Timp	Cantitate	Descriere (operatii si piese)
7324	0.5 h		OS înloc braț inf semitren fa
3035	0.9 h		OG dem-rem bară stabilizat față
8041	0.3 h		OG înloc cmd ilum și semn
255400337R		1.00	COMUTATOR DE ILUM
545001225R		1.00	BRAT TRANSVERSAL
546114237R		2.00	CUZINET BARA ANTI

Duster I (H79), MOTOR DIESEL DCI 1.5, TL8, OV369
UU1HSDADG52765928

Detalii operatii

Data	km	OTS nr.	Descriere	Incident Renault	DREU	SIGMA	Reparator	Altele
2017-05-19	100717		CLIENT CU PLATA ÎN RATE 19.05.2017 (A)	0%	0%	0%	0%	0%

Cod (manopera / piese)	Timp	Cantitate	Descriere (operatii si piese)
0514	1.3 h		OG revizie vehicul
A1RT	0.2 h		OG înloc filtru de aer
6170	0.2 h		OG înloc filtru habitacul
1639	0.5 h		OG înloc filtru de carburant
110265505R		1.00	GARNITURA BUSON G
164000797R		1.00	COLECTIE FILTRU M
165467674R		1.00	CARTUS FILTRANT A
6002005671		1.00	DACIA OIL PLUS DP
6002005675		1.00	DACIA OIL PLUS DP
8200768927		1.00	FILTRU ULEI
8201153808		1.00	FILTRU HABITACLU
ECOTAXA1		1.00	ECOTAXA
ECOTAXA1		1.00	ECOTAXA

Duster I (H79), MOTOR DIESEL DCI 1.5, TL8, OV369
UU1HSDADG52765928

Detalii operatii

Data	km	OTS nr.	Descriere	Incident Renault	DREU	SIGMA	Reparator	Altele
2017-01-17	80335		CLIENT CU PLATA ÎN RATE 17.01.2017 (A)	0%	0%	0%	0%	0%

Cod (manopera / piese)	Timp	Cantitate	Descriere (operatii si piese)
7357	0.1 h		OG dem-rem lamelă șterg geam fa
0514	1.3 h		OG revizie vehicul
6170	0.2 h		OG înloc filtru habitacul
A1RT	0.2 h		OG înloc filtru de aer
1639	0.5 h		OG înloc filtru de carburant
A1YP	0.8 h		OG înloc curea de accesorii
6229	2.5 h		OG înloc curea de distribuție
2916	0.2 h		OG înloc bec lampă pl înmatric
110265505R		1.00	GARNITURA BUSON G
117203694R		1.00	COLECTIE ACCESORI
164000797R		1.00	COLECTIE FILTRU M
165467674R		1.00	CARTUS FILTRANT A
288903296R		1.00	LAMELA STERGATOR
6002005671		5.00	DACIA OIL PLUS DP
7701477028		1.00	COLECTIE ANTRENAR
7703097516		1.00	BEC 12 V - 5 W
8200768927		1.00	FILTRU ULEI
8201153808		1.00	FILTRU HABITACLU
ECOTAXA1		5.00	ECOTAXA

Duster I (H79), MOTOR DIESEL DCI 1.5, TL8, OV369
UU1HSDADG52765928

Detalii operatii

Data	km	OTS nr.	Descriere	Incident Renault	DREU	SIGMA	Reparator	Altele
2016-09-07	61124		CLIENT CU PLATA ÎN RATE 07.09.2016 (A)	0%	0%	0%	0%	0%

Cod (manopera / piese)	Timp	Cantitate	Descriere (operatii si piese)
A1QJ	0.4 h		OG înloc bec lumină de întâlnire
0036	1.7 h		OG revizie vehicul
6170	0.2 h		OG înloc filtru habitacul
A1RT	0.2 h		OG înloc filtru de aer
1639	0.5 h		OG înloc filtru de carburant
3592	0.7 h		OG înloc plăcuță de frână față
EFGRATUI	0 h		TEST EFICACITATE FRANARE GRATUIT
2916	0.2 h		OG înloc bec lampă pl înmatric
110265505R		1.00	GARNITURA BUSON G
164000797R		1.00	COLECTIE FILTRU M
165467674R		1.00	CARTUS FILTRANT A
410607115R		1.00	*PLACUTE FRANA
6002005671		5.00	DACIA OIL PLUS DP
7703097516		1.00	BEC 12 V - 5 W
7711422414		1.00	SOL. CURATARE FRA
8200768927		1.00	FILTRU ULEI
8201153808		1.00	FILTRU HABITACLU
ECOTAXA1		5.00	ECOTAXA

Duster I (H79), MOTOR DIESEL DCI 1.5, TL8, OV369
UU1HSDADG52765928

Detalii operatii

Data	km	OTS nr.	Descriere	Incident Renault	DREU	SIGMA	Reparator	Altele
2016-05-25	41076		CLIENT CU PLATA ÎN RATE 25.05.2016 (A)	0%	0%	0%	0%	0%

Cod (manopera / piese)	Timp	Cantitate	Descriere (operatii si piese)
0094	1 h		OG revizie vehicul
A1RT	0.2 h		OG înloc filtru de aer
6170	0.2 h		OG înloc filtru habitaculu
1639	0.5 h		OG înloc filtru de carburant
110265505R		1.00	GARNITURA BUSON G
164000797R		1.00	COLECTIE FILTRU M
165467674R		1.00	CARTUS FILTRANT A
6002005671		5.00	DACIA OIL PLUS DP
8200768927		1.00	FILTRU ULEI
8201153808		1.00	FILTRU HABITACLU
ECOTAXA1		5.00	ECOTAXA
ODORIZANT		1.00	ODORIZANT PROMO